



COMUNICAT

ADMINISTRATOR,



1. Date de identificare:

Denumire : SC. AGRISOL INTERNAȚIONAL RO . S.R.L.  
Adresa : oraș BOLDEȘTI- SCĂIENI, str.MORII, nr. 38, jud.PRAHOVA,  
Tel. : 0244/211.821,  
Fax. : 0244/211.336,  
E-mail : [office@agrisol.ro](mailto:office@agrisol.ro)

PUNCT DE LUCRU : Localitatea Căzănești, jud,Ialomița  
Tel. 0243264600  
E-mail. : [office@agrisol.ro](mailto:office@agrisol.ro)

2. Societatea se află sub incidența legii 59/2016, având la punctul de lucru din localitatea Căzănești județul Ialomița rezervoare de GPL(gaz petrolier lichefiat), în vederea încălzirii unităților de producție, care se încadrează în clasificarea legii la Anexa 1, la cantități egale sau mai mari decât cantitățile prevăzute în coloana 2, în partea a doua din Anexa 1, dar mai mici decât cantitățile prevăzute în coloana 3 din partea a doua a Anexei 1, ceea ce ne încadrează în categoria amplasamentelor de nivel inferior.
3. Cu ocazia inspecției SEVESO din data de 19.12.2018 , au fost evaluate, sistemul de management al securității și sistemul tehnologic conform domeniilor și subiectelor de analiză prezentate în chestionarul de verificare, anexate la raportul de inspecție. Pe timpul inspecției nu au fost constatate deficiențe majore privind actul managerial pe linia gestionării substanțelor periculoase și a prevenirii producerii unui accident major, sau în ceea ce privește modul de organizare și executare al activităților planificate și desfășurate în cadrul obiectivului. La data inspecției, SC. AGRISOL INT. RO. SRL. avea obținute AIM ( autorizația integrală de mediu) numărul 2 din 08.12.2017- Complex Porci și FNC și AIM ( autorizația integrală de mediu) numărul 3 din 04.04.2018- fermă creșterea puilor.
4. Politica prevenirii accidentelor majore a fost revizuită pentru că de la data întocmirii (2014) și până în prezent au survenit modificări ale datelor ce au stat la baza revizuirii acesteia în 2018.

5. Cantitatea de GPL aflată în rezervoare pe teren la data controlului este de 60,500 l (30850 kg.)
6. Verificările periodice ale rezervoarelor și sistemelor de siguranță aferente acestora se asigură de către proprietarul acestora SC. GASPECO L&D SA. BUCUREȘTI, iar conductele de transport și distribuție de GPL( de la ieșirea din rezervoare până la consumatori ) de către SC. SPRINT GAZ SRL CĂLĂRAȘI.
7. Verificările la instalația de legare la pământ au fost efectuate de către DRAGENA ELECTRO PROIECT MONTAJ la data de 04.09.2018.
8. Din anul 2014 (încadrarea sub incidența directivei SEVESO ) până în prezent pe amplasament nu s-au produs accidente / incidente majore sau avarii tehnologice.
9. Față de notificarea inițială nu s-au produs modificări ale capacităților de alimentare cu GPL de pe amplasamentul societății.
10. Informarea publicului interesat se face pe SITE-ul societății, la mailul [office@agrisol.ro](mailto:office@agrisol.ro), tel. 0244/211.821, 0243/264600 sau fax 0244/211.336.
11. Amplasamentul societății este deservit cu personal calificat, este permanent păzit și se află sub contract de mentenanță cu societăți autorizate și este verificat permanent de autoritățile statului abilitate și anume :
  - \*Inspectoratul pentru Situații de Urgență BARBU CATARGIU Ialomița, tel. 0243/23.23.96,
  - \*Ministerul Mediului prin Comisariatul Județean Ialomița, tel. /fax 0243/23.64.46,
  - \*Agenția pentru Protecția Mediului Ialomița, tel. 0243/23.29.71.
12. Ultima verificare făcută de autoritățile mai sus menționate a fost în data de 28.11.2017 încheindu-se Raportul de Inspecție SEVESO nr. 3015187 / 85, cu măsura de revizuire a Politicii de Prevenire a Accidentelor Majore, ceea ce s-a și realizat fiind și înregistrat cu nr. 448 / 22.01.2018.